

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в АО «Ритм» ТПТА (в филиале АО «Ритм» ТПТА «Центролит»)
 Специальная оценка условий труда проводилась ООО «Ц-ЛАБ».
 Отчет о проведении СОУТ утвержден 01.10.2024г.

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	119	119	0	25	29	54	11	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	281	281	0	39	69	140	33	0	0
из них женщин	50	50	0	10	10	30	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Литейный цех</i>					
248. Начальник цеха	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
249. Начальник смены	Шум: Рекомендуется применение	Снижение вредного воздейст-	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, за-	Выполнено

	средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	вия повышенного уровня шума		меститель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
250А(251А; 251-1А; 251-2А; 251-3А; 251-4А; 251-5А). Выбывальщик отливки	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
253А(253-1А). Земледел (1 разряд)	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отды-	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено

	ха для физического труда)				
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
254. Земледел (2 разряд)	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
255. Земледел (3 разряд)	Вибрация(общ): Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), СОТ и ОС филиала, технический отдел филиала	Выполнено
256А(256-1А; 256-2А; 256-3А). Контролер в литейном производстве, занятый на участке обрубки литья	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оп-	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено

	тимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)				
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
257А(258А; 258-1А). Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Химический: покупка и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие). Прохождение медицинских осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
259А(260А; 261А; 262А; 262-1А; 262-2А; 262-3А; 262-4А; 262-5А; 262-6А). Обрубщик, занятый на обработке литья наждаком и вручную	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача	Снижение концентрации	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, за-	Выполнено

	средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	вредных веществ в воздухе рабочей зоны		меститель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	
263А(264А; 265А; 265-1А). Подсобный рабочий	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
266. Сборщик форм	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
267А(267-1А; 267-2А). Стерженщик машинной формовки	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести	Снижение тяжести трудового	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, за-	Выполнено

	трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	процесса		меститель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
268А(269А). Сушильщик стержней, форм, формовочных материалов	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
268-1. Сушильщик стержней, форм, формовочных материалов	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
270. Транспортировщик в литейном производстве, занятый на обрубных, формовочных, стержневых и выбивных участках работ	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
271А(272А; 272-1А; 272-2А). Уборщик в литейных цехах (1 разряд)	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производ-	Выполнено

	осмотров			ства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
273. Уборщик в литейных цехах (2 разряд)	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
275А(276А). Формовщик машинной формовки	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести	Снижение тяжести трудового	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, за-	Выполнено

	трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	процесса		меститель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
279. Формовщик ручной формовки	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
280А(280-1А; 280-2А). Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оп-	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено

	тимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)				
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
281. Термист	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
282. Шихтовщик, занятый на шихтовом дворе	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
283А(284А; 285А). Заливщик металла	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные переры-	Уменьшение времени воздействия фактора. Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производ-	Выполнено

	вы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в нагревающем микроклимате. Для уменьшения влагопотерь использовать соответствующие СИЗ, соблюдать питьевой режим. Периодически проходить медицинские осмотры			ства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Химический: покупка и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие). Прохождение медицинских осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
520А(521А). Плавильщик металла и сплавов	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды, регламентировать время работы в нагревающем	Уменьшение времени воздействия фактора	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено

	микроклимате. Для уменьшения влагопотерь использовать соответствующие СИЗ, соблюдать питьевой режим. Периодически проходить медицинские осмотры				
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
518. Обмазчик ковшей	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
252А(252-1А; 252-2А). Сортировщик отливок	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий	Выполнено

				отдел, СОТ и ОС филиала	
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
404. Заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
239. Мастер участка	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Литейный цех(начальник цеха, заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства, начальник смены), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
<i>Служба главного механика</i>					
286. Мастер по ремонту оборудования	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Служба главного механика (главный механик, инженер по эксплуатации оборудования, мастер по ремонту оборудования), складское	Выполнено

				хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	
287А(288А; 289А; 290А; 291А). Слесарь-ремонтник	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Служба главного механика (главный механик, инженер по эксплуатации оборудования), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба главного механика (главный механик, инженер по эксплуатации оборудования), мастер по ремонту оборудования), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
292А(293А). Токарь	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Служба главного механика (главный механик, инженер по эксплуатации оборудования), мастер по ремонту оборудования), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба главного механика (главный механик, инженер по эксплуатации оборудования), мастер по ремонту оборудования), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
294. Станочник широкого профиля	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Служба главного механика (главный механик, инженер по эксплуатации оборудования), мастер по ремонту оборудования), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба главного механика (главный механик, инженер по эксплуатации оборудования), мастер по ремонту оборудования), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено

295. Слесарь-инструментальщик	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Служба главного механика (главный механик, инженер по эксплуатации оборудования), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба главного механика (главный механик, инженер по эксплуатации оборудования), мастер по ремонту оборудования), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
296. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Химический: покупка и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие). Прохождение медицинских осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Служба главного механика (главный механик, инженер по эксплуатации оборудования), мастер по ремонту оборудования), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Служба главного механика (главный механик, инженер по эксплуатации оборудования), мастер по ремонту оборудования), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Служба главного механика (главный механик, инженер по эксплуатации оборудования), мастер по ремонту оборудования), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
Служба главного энергетика					
297. Главный энергетик	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Служба главного энергетика (главный энергетик, заместитель главного энергетика, энергетик цеха), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
538. Заместитель главного энергетика	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Служба главного энергетика (главный энергетик, заместитель главного энергетика, энергетик цеха), складское хозяйство филиала, коммерче-	Выполнено

				ский отдел, СОТ и ОС филиала	
298А(298-1А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Служба главного энергетика (главный энергетик, заместитель главного энергетика, энергетик цеха), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
300. Энергетик цеха	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Служба главного энергетика (главный энергетик, заместитель главного энергетика, энергетик цеха), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
439. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Хозяйственное бюро					
318А(319А; 320А; 321А; 322А; 323А; 324А). Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Транспортная служба					
302. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
303. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
304. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
305. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
306. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
307. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
308. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
308-1. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
309А(309-1А; 309-2А; 309-3А). Водитель погрузчика	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Транспортная служба (начальник транспортной службы филиала), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
310. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Технический отдел					
246А(247А). Инженер-технолог	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты орга-	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шу-	Постоянно	Технический отдел филиала (главный металлург), складское хозяй-	Выполнено

	нов слуха; прохождение медицинских осмотров	ма		ство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	
Служба главного инженера-электроника					
299. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
537. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Лаборатория литейного производства					
239А(240А; 240-1А). Лаборант химического анализа	Химический: покупка и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие). Прохождение медицинских осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Лаборатория литейного производства (начальник лаборатории литейного производства, заместитель начальника лаборатории литейного производства), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
Отдел технического контроля					
221А(221-1А; 221-2А). Контролер в литейном производстве, занятый на участках плавки, заливки (разливки) металла, выбивки и обрубки литья	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха; прохождение медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Отдел технического контроля (мастер контрольный (по литейному производству), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Отдел технического контроля (мастер контрольный (по литейному производству), отдел кадров, СОТ и ОС филиала	Выполнено
	Аэрозоли ПФД: приобретение и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания; прохождение мед. осмотров	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Отдел технического контроля (мастер контрольный (по литейному производству), складское хозяйство филиала, коммерческий отдел, СОТ и ОС филиала	Выполнено
574. Инженер по качеству ремонта оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Складское хозяйство					
313А(313-1А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдельные должности (подчинение заместителю дирек-					

<i>тора филиала по производст- ву)</i>					
474. Инженер по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдельные должности (под- чинение директору филиала)</i>					
536. Офис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Руководство (филиал)</i>					
502. Заместитель главного ин- женера филиала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-